

Action qualité Dremel® Micro, modèle 8050

Les contrôles continus effectués dans le cadre de notre dispositif d'assurance-qualité ont révélé que certains composants de l'outil Dremel 8050 Micro ne satisfont pas à nos standards de qualité.

Dans des circonstances exceptionnelles, l'outil risque de surchauffer. Sur certains outils, le réglage de vitesse risque de devenir inopérant.

Les outils concernés ont été produits dans la période de juillet 2014 à mai 2015.
Codes de date de fabrication :

407	408	409	410	411	412
501	502	503	504	505	

(les autres codes ne sont PAS affectés)



Pour remplacer ou faire réparer (gratuitement) votre outil, veuillez prendre contact avec votre centre d'assistance clients :

France

0 811 360 122 Service 0,05 € / appel
+ prix appel

Suisse

Hotline 00 800 00 395 395

Belgique

Tél.: +32 (0)2 588 05 89

Nous tenons à nous excuser pour les désagréments occasionnés.