

Акция качество на Dremel® Micro, модел 8050

Като част от нашите текущи проверки за осигуряване на качеството и оценки на данните, открихме, че отделни компоненти на Dremel 8050 Micro не отговарят на нашите стандарти за качество.

В редки случаи инструментът може да прегрее. Допълнително някои инструменти може да загубят контрол върху оборотите.

Въпросните инструменти са произведени между юли 2014 и май 2015.

Кодове на датата на производство:

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 |
| 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | |

(НЕ се отнася за други кодове)



За да замените или ремонтирате (безплатно) Вашия инструмент, моля да се свържете с Вашия сервизен център E-Mail: bosch-bg@bg.bosch.com

Извинете за неудобството, което може да възникне.