

## Qualitätsaktion Dremel® Micro, Modell 8050

Im Rahmen unserer kontinuierlichen Qualitätskontrolle und Datenauswertung haben wir festgestellt, dass einzelne Komponenten des Dremel Micro 8050 nicht unseren Qualitätsansprüchen genügen.

In seltenen Fällen kann sich das Werkzeug überhitzen. Zusätzlich kann bei einigen Werkzeugen die Drehzahlregelung ausfallen.

Die betroffenen Werkzeuge wurden zwischen Juli 2014 und Mai 2015 produziert.  
Herstellungsdatencodes:

407	408	409	410	411	412
501	502	503	504	505	

(andere Codes sind NICHT betroffen)



**Wenden Sie sich bitte an Ihr Kundendienstzentrum für einen kostenlosen Ersatz oder eine kostenlose Reparatur Ihres Werkzeugs.**

Deutschland: <https://www.dremeleurope.com/de/de/kundendienst/kontakt/kontakt.html>

Schweiz: <http://www.dremeleurope.com/ch/de/kundendienst/kontakt/kontakt.html>

Österreich: <http://www.dremeleurope.com/at/de/kundendienst/kontakt/kontakt.html>

Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, die Ihnen dadurch entstehen.