

Quality Action Dremel® Micro, model 8050

I forbindelse med vores løbende kvalitetskontrol og dataanalyse har vi konstateret, at enkelte dele i Dremel 8050 Micro ikke opfylder vores kvalitetsstandarder.

I særlige tilfælde kan værktøjet blive overophedet. Desuden kan nogle værktøjer miste deres hastighedsstyring.

De berørte værktøjer er produceret mellem juli 2014 og maj 2015.
Produktionsdatakoder:

407	408	409	410	411	412
501	502	503	504	505	

(andre koder er IKKE berørt)



**Hvis du skal have udskiftet eller repareret dit værktøj (gratis), skal du kontakte kundeservice:
Tel. 44 89 84 10**

Vi beklager meget for eventuelt besvær, som dette måtte forårsage.