

## Herramienta Dremel® Micro, modelo 8050 JC

Como parte de las comprobaciones los controles de calidad y las evaluaciones de datos que llevamos a cabo periódicamente, hemos detectado que algún de componentes de la herramienta Dremel Micro, modelo 8050 JC, no satisfacen nuestros estándares de calidad.

En ocasiones muy puntuales, la herramienta puede sobrecalentarse. Además, algunas herramientas pueden perder el control de la velocidad.

Las herramientas que podrían haberse visto afectadas se fabricaron entre julio de 2014 y mayo de 2015.

Códigos de fecha de fabricación:

407	408	409	410	411	412
501	502	503	504	505	

(otros códigos NO se verán afectados)



**Para sustituir o reparar su herramienta (gratuitamente), contacte con su centro de asistencia técnica al cliente:**

<http://www.dremeleurope.com/es/es/atencion-al-cliente/contacto/contacto.html>

Le rogamos disculpas por cualquier molestia que esto pueda ocasionar.