

Laatutoimenpide tuotteeseen Dremel® Micro, malli 8050

Jatkuvan laadunvarmistuksen ja tietojen arvioinnin tuloksena huomasimme, että tuotteen Dremel 8050 Micro yksittäiset komponentit eivät täytä tiukkoja laatustandardejamme.

Joissakin harvoissa tapauksissa työkalu saattaa ylikuumentua. Lisäksi joissakin työkaluissa nopeuden säätö saattaa hävitä.

Kyseessä olevat tuotteet on valmistettu heinäkuun 2014 ja toukokuun 2015 välisenä aikana.

Tuotannon päiväyskoodit:

407	408	409	410	411	412
501	502	503	504	505	

(myynnin keskeytys EI koske muita koodeja)



Työkalun (ilmaisen) vaihdon tai korjauksen osalta ota yhteyttä asiakaspalveluun

<http://www.dremeleurope.com/fi/fi/asiakaspalvelu/yhteydenotto/yhteydenotto.html>

Pahoittelemme vilpittömästi tästä aiheutuvaa mahdollista haittaa.