

## Ποιοτικός έλεγχος Dremel® Micro, μοντέλο 8050

Στο πλαίσιο των συνεχών μας ελέγχων διασφάλισης της ποιότητας και αξιολογήσεων των δεδομένων, ανακαλύψαμε, πως ορισμένα στοιχεία του Dremel 8050 Micro δεν πληρούν τα πρότυπα ποιότητας της εταιρείας μας.

Σε σπάνιες περιπτώσεις το εργαλείο μπορεί να υπερθερμανθεί. Επιπλέον, μπορεί μερικά εργαλεία να χάσουν τον έλεγχο ταχύτητας.

Τα εργαλεία, για τα οποία γίνεται λόγος, έχουν κατασκευαστεί μεταξύ Ιουλίου 2014 και Μαΐου 2015.

Κωδικοί ημερομηνίας κατασκευής:

407	408	409	410	411	412
501	502	503	504	505	

(άλλοι κωδικοί ΔΕΝ επηρεάζονται)



**Για να αντικαταστήσετε ή επισκευάσετε το εργαλείο σας (χωρίς χρέωση), ελάτε παρακαλώ σε επαφή με το κέντρο σέρβις πελατών .**

**Τηλ. 210 5701258**

Σας ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία μπορεί αυτό να προκαλέσει.