

## Dremel® Micro, 8050-es modell minőség-ellenőrzése

Folyamatban levő minőség-ellenőrzéseink és adatértékeléseink során azt tapasztaltuk, hogy a Dremel Micro 8050 egyes alkatrészei nem felelnek meg minőségi szabványainknak.

A szerszám kivételes esetekben túlhevülhet. Ezenkívül néhány szerszám sebességvezérlése elakadhat.

A szóban forgó szerszámokat 2014. július és 2015. május között gyártották.  
Dátumkódok:

407	408	409	410	411	412
501	502	503	504	505	

(a többi kódot NEM érinti)



**Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálat munkatársaival, hogy szerszámát kicserélje, vagy díjmentesen megjavíttassa:**

<http://www.dremeleurope.com/hu/hu/vevoszolgalat/elerhetoseg/elerhetoseg.html>

Az esetlegesen okozott kellemetlenségeket őszintén sajnáljuk és elnézését kérjük.