

Intervento per la qualità del prodotto Dremel® Micro, modello 8050

Nel corso dei nostri continui controlli qualità e delle valutazioni dei risultati, abbiamo scoperto che alcuni componenti del prodotto Dremel 8050 Micro non soddisfano i nostri standard di qualità.

In rari casi, l'utensile può surriscaldarsi. Inoltre, alcuni utensili possono perdere la funzione di controllo della velocità.

Gli utensili in questione sono stati prodotti tra luglio 2014 e maggio 2015.
Codici data di produzione :

407	408	409	410	411	412
501	502	503	504	505	

(Tutti gli altri codici data di produzione NON sono interessati)



**Per ottenere la sostituzione o la riparazione dell'utensile (senza alcun costo), rivolgersi al servizio di consulenza telefonica :
+ 39 02 36962314**

Ci scusiamo per gli inconvenienti eventualmente causati.