

## Kvalitetssikringstiltak Dremel® Micro, modell 8050

I forbindelse med våre kontinuerlige kvalitetssikringstester og dataanalyse ble vi oppmerksomme på at enkeltkomponenter i Dremel 8050 Micro ikke er i samsvar med våre kvalitetsstandarder.

I sjeldne tilfeller kan verktøyet overopphetes. På enkelte verktøy kan også hastighetsreguleringen slutte å fungere.

Det gjeldende verktøyet ble produsert mellom juli 2014 og mai 2015.  
Produksjonsdatokoder:

407	408	409	410	411	412
501	502	503	504	505	

(andre koder er IKKE berørt)



**Vennligst kontakt din forhandler for å bytte eller få reparert  
(kostnadsfritt) verktøyet ditt  
Ordretelefon: +47 64 87 89 50**

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre for deg.