

Dremel® Micro, modelo 8050 JC

No âmbito das nossas verificações de garantia de qualidade em curso e avaliações de dados, verificamos que algum componente da Dremel 8050 JC Micro não satisfazem os nossos padrões de qualidade.

Em alguns casos a ferramenta pode sobreaquecer. Para além disso, algumas ferramentas podem perder o controlo da velocidade.

As ferramentas que podem ter sido afetadas foram produzidas entre julho de 2014 e maio de 2015.

Códigos de dados de fabricação:

407	408	409	410	411	412
501	502	503	504	505	

(os outros códigos NÃO estão afetados)



Para que a sua ferramenta seja substituída ou reparada (gratuitamente), entre em contacto com o seu centro de assistência técnica:

<http://www.dremeurope.com/pt/pt/servico-de-apoio-ao-cliente/contacto/contacto.html>

Apresentamos desde já as nossas desculpas por eventuais transtornos causados.