

## Acțiune de asigurare a calității Dremel® Micro, pentru modelul 8050

În cadrul proceselor noastre de revizie pentru asigurarea calității și de evaluare a datelor, am sesizat că anumite componente individuale ale unelei Dremel 8050 Micro nu satisfac standardele noastre de calitate.

În cazuri rare, unealta se poate supraîncălzi. În plus, unele unelte pot pierde controlul asupra vitezei.

Uneltele în cauză au fost produse în perioada iulie 2014 - mai 2015.  
Codurile datelor de fabricație:

407	408	409	410	411	412
501	502	503	504	505	

(alte coduri NU sunt afectate)



**Pentru înlocuirea sau repararea unelei dumneavoastră (în mod gratuit), vă rugăm să contactați centrul de servicii pentru clienți de la nivel local:**

<http://www.dremeleurope.com/ro/ro/serviciul-relatii-cu-clientii/contact/contact.html>

Ne cerem scuze pentru orice neplăcere creată.