

## Отчет о мероприятиях по контролю качества инструмента Dremel® Micro, модель 8050

Высокое качество инструментов Dremel является приоритетом компании. Результаты наших последних проверок показали, что некоторые детали инструмента Dremel 8050 Micro не соответствуют нашим высоким стандартам качества.

В редких случаях инструмент может перегреваться. К тому же, в некоторых инструментах выявлено нарушение функции контроля скорости.

Инструменты, о которых идет речь, были произведены в период с июля 2014 по май 2015.

Коды даты производства:

407	408	409	410	411	412
501	502	503	504	505	

(это НЕ относится к инструментам с другими кодами)



**Для того, чтобы заменить или починить инструмент (бесплатно), обратитесь в сервисный центр:  
HOTLINE: 8 800 100 8007**

Приносим свои глубочайшие извинения за доставленные неудобства.