

Kvalitetsåtgärder Dremel® Micro, model 8050

I samband våra löpande kvalitetskontroller och datautvärderingar har vi blivit uppmärksamma på att vissa delar hos Dremel 8050 Micro inte uppfyller våra kvalitetsstandarder.

I sällsynta fall kan verktyget överhettas. Därutöver kan hastighetskontrollen falla av på vissa verktyg.

Verktygen ifråga producerades mellan juli 2014 och maj 2015.

Tillverkningsdatumkoder:

407	408	409	410	411	412
501	502	503	504	505	

(andra koder påverkas INTE)



För att få ditt verktyg utbytt eller kostnadsfritt reparerat ber vi dig kontakta ditt kundtjänstcentrum:

<http://www.dremeurope.com/se/sv/kundtjaenst/kontakt/kontakt.html>

Vi ber uppriktigt om ursäkt för de besvär detta kan leda till för dig.