

Kalite Kontrol Önlemi Dremel® Micro, model 8050

Sürekli gerçekleştirdiğimiz kalite güvencesi kontrolleri ve veri incelemeleri sonucunda Dremel 8050 Micro ürünümüzün içerdiği bileşenlerin kalite standartlarımızı karşılamadığını gördük.

Nadir durumlarda alette fazla ısınma meydana gelebiliyor. Ayrıca bazı aletlerde hız kontrol kaybı da oluşabiliyor.

Söz konusu cihazlar Temmuz 2014 ile Mayıs 2015 arasında üretilmiştir. Üretim tarih kodları:

407	408	409	410	411	412
501	502	503	504	505	

(diğer kodlar ETKİLENMEMİŞTİR)



Sahip olduğunuz aleti değiştirmek veya tamir ettirmek (ücretsiz olarak) için lütfen müşteri hizmetleri merkezimize başvurun:

<http://www.dremeleurope.com/tr/tr/muesteri-hizmetleri/iletisim/iletisim.html>

Bundan kaynaklanan rahatsızlık için özür dileriz.