

## Kwaliteitsactie Dremel® Micro, model 8050

Middels onze voortdurende kwaliteitscontroles en gegevensanalyses hebben wij vastgesteld dat bepaalde onderdelen van de Dremel 8050 Micro niet beantwoorden aan onze strenge kwaliteitsnormen.

In zeldzame gevallen kan het gereedschap oververhit raken. Bovendien kan bij sommige gereedschappen de toerentalregeling uitvallen.

De gereedschappen in kwestie zijn geproduceerd tussen juli 2014 en mei 2015.  
Productie-datumcodes:

407	408	409	410	411	412
501	502	503	504	505	

(andere codes zijn in orde)



**Neem voor (gratis) vervanging of reparatie van uw gereedschap contact op met uw klantenservicecentrum:**

Nederland  
Tel.: +31 (0)76 - 579 54 54

België  
Tél.: +32 (0)2 588 05 89

Wij bieden onze welgemeende excuses aan voor enig ongemak dat hierdoor wordt veroorzaakt.